
The invention relates to a chip resistor. Please see Fig. 3 to Fig. 5.



公開実用 昭和57—57502 pf,6



実用新案登録願(35)

昭和 55年 9月 19日

, li ...

特許庁長官殿

- 2 考 案 者

3 実用新案登録出願人

世 所 大阪府門真市大字門真1006番地名 称 (582)松下 電器 産業 株式 会社 代表者 山 下 俊 彦

4 代 理 人 〒 571

松下電器産業株式会社内 亞 (5971) 弁理士 中 尾 敏 男

〔旭絡先 電話(東京)437-1121 特許分室〕

5 添付書類の目録

- (1) 明細 書
- (2) 図 面
- (3) 委 任 状
- (4) 願書副本



1 通 1 通 1 通 1 通 ・シンパー

方 式 3932 / 審 査



쌔

1

1、考案の名称
チップ抵抗器

2、実用新案登録請求の範囲

絶縁基板の少くとも一方の面に抵抗膜を有し、 この抵抗膜の相対する両端部に一次電極端子を有 するチップ抵抗器において、前記絶縁基板に貫通、 孔を設け、前記絶縁基板の他方の面に設けた2次 電極端子を前記貫通孔を介して前記一次電極端子 に接続したことを特徴とするチップ抵抗器。

3、考案の詳細な説明

本考案はチップ抵抗器に関するものであり、その目的とするところはプリント基板や厚膜集積回路基板などの配線回路基板にチップ抵抗器を実装して電子回路を構成してゆくに際し、配線回路基板への接続が確実にでき、かつ高密度回路を構成してゆくのに適したチップ抵抗器を提供することにある。

従来から一般的に使用されているチップ抵抗器 は第1凶に示すようにアルミナ磁器などのセラミ

23

公開実用 昭和57—57502

2

ック絶縁 基板 1 の表面に酸化ル ニウム系のメタ ルグレーズ抵抗膜2を形成し、この抵抗膜2の両 端に銀や銀ーパラジウムから成る電極端子3,3 を形成したものであるが、このようなチップ抵抗 器では、外部接続端子となる電極端子3、3と抵 抗膜2とが絶縁基板上の同一面に形成されている ためにとのチップ抵抗器をプリント基板や厚膜集 積回路基板などの配線回路基板に実装して回路を 楠成してゆく場合には第2図に示すようにチップ 抵抗器の抵抗膜2と電極端子3,3とは配線回路 体層4、4とチップ抵抗器の電極端子3,3とが 半川5,5を介して接続される実装構造となる。 ところがこのような実装構造では、チップ抵抗器 の抵抗膜2とクロスして配線回路基板の導体層を 形成することが不可能となり、配線回路基板のパ ターン設計の制約とともに高密度回路を構成して ゆく上で大きな支障をきたしていた。また一方、 従来のチップ抵抗器では絶縁基板1の表面に形成 された抵抗膜2はその両端の電極端子3,3/にま

たがるようにして形成されているために、その製造工程において抵抗膜2の位置ズレによって抵抗膜2が、その両端の電極端子3・3、のどちらか一方の電極端子上を極端におおい、電極端子面の露出面積が小さくなることがしばしてが発生していた。このように電極端子面の露出面積が極端に小さくなると配線回路基板に実装した場合に、配線回路基板に実装した場合に、配線回路基板に実装した場合に、配線回路基板に実装した場合に、配線回路基板に実装した場合に、配線回路を含めるとの半田による接続状態がきわめて不安定となるばかりでなく、回路構成における歩留りが著しく低下する欠点があった。

本考案は上述したような従来の欠点を取り除くものであり、以下その実施例にもとづいて詳細に説明する。第3図~第5図において、6はアルミナ磁器などのセラミックズから成る絶縁基板、7.7は絶縁基板6の両端部に形成した一次電極端子で、で、2の電極端子で、では銀や銀ーパラジウムなどの貴金属によって形成した酸化ルニウムならの直にまたがって形成した酸化ルニウムから成る抵抗膜である。9,9は絶縁基板1の一方の面に一次電極端子で、7と抵抗膜8を形成した

公開実用 昭和57一57502

チップ抵抗器の一次電極端子面で、でにそれぞれ設けた貫通孔で、この貫通孔9・9を通して、絶縁結板上の抵抗膜8を形成していない面に新たに一次電極端子で、でと連続した導体層10・10、から成る二次電極端子10・10を形成している。

以上説明したようなチップ抵抗器では配線回路 基板と接続するための電極を変別によるチップ抵抗器と異なり、絶縁基板6の抵抗膜8を形成と異なり、絶縁基板6の抵抗膜8を形成と変にも形成される構造と変になが、大基板に変になり、大変にはなり、大変には変更を変して変になり、111との接続の二次で電線にはずる。 を表して機能の一次でではないでである。 が抵抗の一次ででは、では、大変になり、12をからはでは、12をからにないがです。 大変にはないが、では、11により、12をからにないが、12をがは、11により、では、12をが、11により、1 また、電極端子と抵抗膜とが同一面に形成されていないために抵抗膜8の位置ズレによって電極端子の露出面積が小さくなっても、配線回路基板との接続には何ら関係がなく、電子回路の構成において半田づけ不良によるトラブルを完全に解消することができるなど従来のチップ抵抗器に比べ顕著な効果を有するものである。

以上の説明から明らかなように本考案によれば 電子回路の高密度化が図れるとともに半田付不良 を防止することができ信頼性を高めることができ る。

4、図面の簡単な説明

第1図は従来のチップ抵抗器の断面図、第2図はそのチップ抵抗器を配線回路基板に実装したものの要部断面図、第3図は本考案によるチップ抵抗器の斜視図、第4図は同断面図、第5図は本考案によるチップ抵抗器を配線回路基板に実装したものの要部断面図である。


公開実用 昭和57—57502

6


二次電極端子。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名


第 1 図




第 2 図




第 3 図



第 4 図



第 5 図



57502

代理人の氏名

弁理士中 尾 敏 引

公開実用 昭和57一57502

6 前記以外の代理人

住 所 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

氏 名 (6152) 弁理士 聚 野 重 孝

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ other.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.